CZ

gramino

SPACÍ PYTEL · NÁVOD K POUŽITÍ

Cumulus
Comforter L500

univerzální péřová přikrývka

Obsah balení

- Péřová přikrývka, transportní obal, skladovací vak, systém připnutí ke karimatce (8 m elastického lanka s plastovými brzdičkami)

Parametry produktu

Hmotnost	695 g
Teplotní charakteristiky (komfort / limit)	4 °C / 0 °C
Vnější materiál	Toray® Airtastic (19 g/m², 7D ripstop) s vodoodpudivou DWR úpravou
Vnitřní izolační materiál	500 g husího peří, 850 cuin, prachové peří/malá pírka 95/5
Délka x šířka	227 x 140 cm
Velikosti a optimální výška člověka	do 195 cm
Rozměry cestovního skladovacího vaku (průměr x výška)	18 x 26 cm (objem 6 l)

Instrukce k použití

Péřovou přikrývku po vytáhnutí ze skladovacího vaku nebo kompresního obalu protřepejte a nechejte ji chvíli „nadechnout“, aby se peří uvnitř mohlo rovnoměrně rozprostřít a obnovit svůj objem. Nikdy ji nepoužívejte pod sebe v přímém kontaktu se zemí z důvodu izolace a možného poškození. Produkt může být použit jako:

- **Přikrývka** – klasická péřová deka při spaní na chatách i venku během teplejších nocí.
- **Quilt** – se stahováním u nohou a jednoduchým připevněním ke karimatce pomocí elastických popruhů.
- **Underquilt** – zavěšení pod hamaku pro zlepšení tepelné izolace zespodu.

- **Vložka do spacáku** – zvýšení tepelného komfortu jiného spacího pytle v zimě.

Před sbalením nechte péřovou přikrývku (dále jen quilt) vždy vyvětrat a vysušit.

Péče o spací systém

Skladování

Před skladováním quiltu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven všech nečistot. Quilt skladujte pokud možno zavěšený nebo v přiloženém velkém skladovacím vaku tak, aby peří uvnitř nebylo stlačené. Pokud skladujete quilt ve skladovacím vaku, jednou za čas jej vytáhněte a nechte důkladně nadechnout a provětrat. Quilt skladujte vždy na suchém a chladném místě. Nikdy jej neskladujte v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu.

Praní

Quilt není vhodné prát po každém výletu či kratší cestě, při běžném používání se doporučuje prát maximálně jednou ročně. Malé nečistoty na svrchním materiálu vyčistěte lokálně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Před praním se ujistěte, že je quilt prázdný. Quilt perte ideálně v ruce ve vaně s teplotou vody maximálně 35 °C. Použijte pouze prací prostředky specifické pro péřové vybavení, například Granger's Down Wash nebo Nikwax Down Wash Direct (ideální v případě hydrofobního peří). Oplachujte v čisté vodě, dokud z quiltu neodstraníte veškerý prací prostředek (většinou postačí 1–4×). Pračku používejte jen v případě nutnosti a použijte opravdu velkou pračku (např. nadměrnou pračku v prádelně), péřové vybavení během praní totiž nasává hodně vody. Při použití běžné pračky může dojít k poškození nejen quiltu (peří), ale i samotné pračky. Před vložením quiltu do pračky se doporučuje jej nejdřív namočit do vody, protože některé pračky přizpůsobují množství vody dle hmotnosti v bubnu. V pračce perte pouze na malé otáčky a bez máchání, které může způsobit poškození quiltu. Perte na cyklus specifický pro péřové produkty, případně na jemný cyklus s dodatečným oplachováním. I při praní v pračce používejte pouze prostředky specifické pro praní péřového vybavení, nikdy nepoužívejte jiné běžné tekuté prací prostředky, rozpouštědla, bělidla, změkčovadla, škrob nebo aviváž. Quilt nikdy nečistěte chemicky. Péřové spacáky a quilty si můžete nechat odborně vyprat a vysušit také v prádelnách nebo některých obchodech s outdoorovým vybavením, které tyto služby nabízejí.

Sušení

Quilt sušte po vyprání v sušičce s velkým objemem na nízkou teplotu s 2–3 čistými tenisovými míčky. Sušení ukončete sušením při vyšší teplotě v pětiminutových intervalech, abyste dosáhli nadýchanosti peří. Mezi jednotlivými intervaly nechte quilt vychladnout, aby nedošlo k poškození vnější látky, rovněž můžete sušení přerušit a manuálně protřepat a oddělit slepené chuchvalce peří. Pokud nemáte sušičku, sušte quilt ve volném větraném prostoru na sušáku v horizontální poloze. Průběžně protřepávejte peří v komorách a ručně oddělujte peří ze vzniklých schnoucích hrudek. Sušení quiltu bez použití sušičky je nejšetrnější, ale velmi zdlouhavý proces, který může trvat až několik dní. Raději nechte quilt sušit déle, i když se zdá být na povrchu již zcela suchý, peří uvnitř může stále zadržovat vlhkost. Nikdy quilt nežehlete.

Obnovení vodoodpudivé DWR úpravy

Vodoodpudivá DWR úprava vnějšího materiálu Toray® se po několika cyklech praní nebo dlouhodobým používáním opotřebovává. Pro její obnovení doporučujeme používat přípravky Nikwax k tomu určené. Všechny tyto prostředky používejte podle pokynů jejich výrobců.

Průnik peří

Vnější materiál Toray® je odolný vůči průniku peří ven, nicméně i tak se může přes tkaninu občas dostat peří z vnitřní části na povrch. Je to zcela normální jev, zejména u ultralehkých tkanin a na začátku používání produktu. Nikdy nevytahujte vyčuhující peří z quiltu, mohli byste poškodit tkaninu a zvětšit prostor mezi jejími vlákny. Uchopte peří přes látku a vtáhněte ho zpět do péřové komory. Místo, kde byla struktura vláken narušena, můžete také prstem jemně uhladit, aby se vlákna přirozeně uspořádala zpět do jednotné struktury.

Opravy a záruka

Všechny péřové produkty Cumulus jsou kryty doživotní zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Produkty poškozené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo nevhodnou péčí mohou být opraveny dle uvážení Cumulus za přiměřený poplatek. Produkt zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot. V případě uznání reklamace hradí dopravu společnost Cumulus.

KONTAKTY

VÝROBCE

CUMULUS OUTDOOR sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 19
81-211 Gdynia
Polsko
+48 58 620 94 12
info@cumulus.pl
cumulus.equipment

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz