CZ

gramino

PÉŘOVÁ VESTA · NÁVOD K POUŽITÍ

Cumulus Minilite

Základní informace o produktu

Cumulus Minilite je pánská péřová vesta naplněná 53 g husího prachového peří s plnivostí 850 cuin, které pochází z etických zdrojů v Polsku. Vnější materiál tvoří Pertex Quantum (29 g/m², 15D ripstop, 100 % nylon) s vodoodpudivou DWR úpravou.

Obsah balení

- Péřová vesta, přepravní vak

Instrukce k použití

Po vybalení vestu lehce protřepejte a nechte ji chvíli „nadechnout“, aby se uvnitř peří rovnoměrně rozprostřelo. Při oblékání se vyhněte prudkému natahování nebo trhání, aby nedošlo k poškození jemné povrchové tkaniny. Vesta není určena k přímému kontaktu s ostrými předměty nebo ohněm. I přes vodoodpudivou DWR úpravu vnějšího materiálu není vesta nepromokavá a není tedy určená k nošení na přímém dešti. Při delším nošení v dešti doporučujeme použít svrchní nepromokavou bundu nebo jinou odpovídající ochranu proti dešti.

Péče o vestu

Skladování

Před skladováním se ujistěte, že je vesta kompletně suchá a zbavená všech nečistot. Ideální je skladovat ji zavěšenou ve volném prostoru, nikdy však dlouhodobě ve stlačeném stavu. Pokud skladujete vestu delší dobu v kompresním stavu, jednou za čas ji vytáhněte a nechte důkladně nadechnout a provětrat. Skladujte ji na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční záření.

Praní

Vestu není vhodné prát po každém výletu či kratší cestě, při běžném používání se doporučuje prát ji maximálně jednou ročně nebo při silném znečištění. Malé nečistoty na svrchním materiálu vyčistěte lokálně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Špinavé zipy vykartáčujte a nepoužívejte na ně žádné balzámy nebo maziva. Před praním se ujistěte, že jsou vesta i její kapsy prázdné, a obraťte ji naruby. Používejte speciální prací prostředky na péřové oblečení, např. Granger's Down Wash nebo Nikwax Down Wash Direct (ideální v případě hydrofobního peří). Perte ručně s teplotou vody maximálně 35 °C, poté vestu oplachujte v čisté vodě, dokud z ní neodstraníte veškerý prací prostředek. V případě praní v pračce se doporučuje vestu nejdříve namočit do vody, protože některé pračky přizpůsobují množství vody dle hmotnosti v bubnu. Perte na cyklus specifický pro péřové produkty, případně na jemný cyklus s nízkými otáčkami a dodatečným oplachováním. I při praní v pračce používejte pouze prostředky specifické pro praní péřového vybavení, nikdy nepoužívejte jiné běžné tekuté prací prostředky, rozpouštědla, bělidla, změkčovadla, škrob nebo aviváž. Vestu nikdy nečistěte chemicky. Péřové vesty si můžete nechat odborně vyprat a vysušit také v prádelnách nebo některých obchodech s outdoorovým vybavením, které tyto služby nabízejí.

Sušení

Vestu sušte v sušičce na nízkou teplotu s přidáním 2–3 čistých tenisových míčků pro rovnoměrné načechrání peří. Mezi jednotlivými sušícími cykly vestu manuálně protřepávejte, aby se peří uvnitř neshlukovalo. Pokud nemáte sušičku, sušte vestu ve volném větraném prostoru na sušáku v horizontální poloze. Průběžně protřepávejte peří v komorách a ručně oddělujte peří ze vzniklých schnoucích hrudek. Sušení vesty bez použití sušičky je nejšetrnější, ale zdlouhavý proces, který může trvat až několik dní. Raději nechte vestu sušit déle, i když se zdá být na povrchu zcela suchá, peří uvnitř vesty může stále zadržovat vlhkost. Nikdy péřové produkty nežehlete.

Obnovení vodoodpudivé DWR úpravy

Vodoodpudivá DWR úprava vnějšího materiálu Pertex se po několika cyklech praní nebo dlouhodobým používáním opotřebovává. Pro její obnovení doporučujeme používat přípravky Nikwax k tomu určené. Všechny tyto prostředky používejte podle pokynů jejich výrobců.

Průnik peří

Vnější materiál Pertex je vysoce odolný vůči průniku peří ven, nicméně i tak se může přes tkaninu občas dostat peří z vnitřní části na povrch. Je to zcela normální jev, zejména u ultralehkých tkanin a na začátku používání produktu. Nikdy nevytahujte vyčuhující peří z vesty ven, mohli byste poškodit tkaninu a zvětšit prostor mezi jejími vlákny. Uchopte peří přes látku a vtáhněte ho zpět do péřové komory. Místo, kde byla struktura vláken narušena, můžete také prstem jemně uhladit, aby se vlákna přirozeně uspořádala zpět do jednotné struktury.

Opravy a záruka

Všechny produkty Cumulus jsou kryty doživotní zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Produkty poškozené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo

nevhodnou péčí mohou být opraveny dle uvážení Cumulus za přiměřený poplatek. Produkty zaslané k opravě musí být čisté a zbaveny všech drobných nečistot. V případě uznání reklamace hradí dopravu společnost Cumulus.

KONTAKTY

VÝROBCE

CUMULUS OUTDOOR sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 19
81-211 Gdynia
Polsko
+48 58 620 94 12
info@cumulus.pl
cumulus.equipment

PRODEJCE

Gramino s.r.o.
Frýdecká 424
739 61 Třinec
Česká republika
+420 792 372 934
info@gramino.cz
gramino.cz